

Glockenturm Historisches Rathaus Wolgast - Zustand vor Sanierung



Stark verfaultes Holztragwerk mit Notsteifen



Verfaulte Holzkonstruktion mit Aufsatz Notsteifen



Blick unter die Kuppel mit Notsteifenkonstruktion



Korrodierte Befestigung Holzstütze